

Preisliste Instandsetzung Zylinderköpfe

| | |
|---|----------|
| (+) Zylinderkopf reinigen mit Heißwasser Teilereinigungsanlage | € 25.- |
| (+) Glasperlstrahlen pro Zylinderkopf | € 53.- |
| Aufspannen, Planfläche vermessen und planfräsen pro cm | € 1,- |
| 1 Ventilsitz feindreuen bis 40mm | € 6,50 |
| 1 Ventilsitz feindreuen ab 40mm | € 8,50 |
| 1 Ventilführung prüfen (Grenzlehrdorn) | € 2,25 |
| 1 Ventil reinigen und im Winkel schleifen bis 40mm | € 5,50 |
| 1 Ventil reinigen und im Winkel schleifen ab 40mm | € 6,50 |
| Dichtigkeitsprüfung pro Ventil mit Vacuumtester | € 3,- |
| (+) Zylinderkopf nach der Bearbeitung erneut reinigen | € 15.- |
| Neue Ventilschaftabdichtungen montieren pro Dichtung | € 2,- |
| *Ventilsitzring setzen / erneuern | |
| *Zylinderkopf zerlegen, Ventile, Ventildedern, Ventilschaftabdichtungen ausbauen. | |
| *Zylinderkopf zusammenbauen, Ventile, Federn, Teller, Keile, einbauen | |
| *Aufspannarbeiten für schräge Zylinderköpfe | |
| *sonstige Dreh/ Fräsarbeiten | |
| (*) wird nach Arbeitsaufwand berechnet pro Stunde | € 52.- |
| 2 Zylinderköpfe im Austausch 5,7L (mit Dichtsatz!) | € 1000.- |
| 2 Zylinderköpfe im Austausch 8.0L (mit Dichtsatz!) | € 1600.- |
| incl. Upgrade auf 30° Ventile | |
| (+) Diese Positionen sind kalkuliert auf einen 4 Zylinder Motor! | |

Alle Preise netto + MwSt