

### Preisliste Instandsetzung Zylinderköpfe 01/2022

(+) Zylinderkopf reinigen mit Heißwasser Teilereinigungsanlage	€ 29.-
(+)Glasperlstrahlen pro Zylinderkopf	€ 53.-
Aufspannen, Planfläche vermessen und planfräsen pro cm	€ 1,80
1 Ventilsitz feindreuen bis 40mm	€ 6,90
1 Ventilsitz feindreuen ab 40mm	€ 8,90
1 Ventilführung prüfen (Grenzlehrdorn)	€ 2,25
1 Ventil reinigen und im Winkel schleifen bis 40mm	€ 5,90
1 Ventil reinigen und im Winkel schleifen ab 40mm	€ 6,90
Dichtigkeitsprüfung pro Ventil mit Vacuumtester	€ 3,-
(+) Zylinderkopf nach der Bearbeitung erneut reinigen	€ 15.-
Neue Ventilschaftabdichtungen montieren pro Dichtung	€ 2,-
*Ventilsitzring setzen / erneuern	
*Zylinderkopf zerlegen, Ventile, Ventildedern, Ventilschaftabdichtungen ausbauen.	
*Zylinderkopf zusammenbauen, Ventile, Federn, Teller, Keile, einbauen	
*Aufspannarbeiten für schräge Zylinderköpfe	
*sonstige Dreh/ Fräsarbeiten	
(*) wird nach Arbeitsaufwand berechnet pro Stunde	€ 52.-
2 Zylinderköpfe im Austausch GM 5,7L (mit Dichtsatz!)	€ 1000.-
2 Zylinderköpfe im Austausch OE 8.0L (mit Dichtsatz!)	€ 1600.-
incl. Upgrade auf 30° Ventile	
(+) Diese Positionen sind kalkuliert auf einen 4 Zylinder Motor!	
<b>Alle Preise netto + MwSt.</b>	