

# KURRER MOTOREN

GmbH

## Ersatzteile für SISU Motoren

04/23

Preisänderung vorbehalten, gelistet sind die wichtigsten Teile, alle Anderen bitte anfragen!

### **4-Zylinder SISU Motor 4,9 Liter**

<u>Ersatzteil</u>	<u>Netto</u>
Zylinderkopf NEU	3.300,-
Ventil IN	69,-
Ventil EX	69,-
Ventilfeder weich	12,-
Ventilfeder hart (besser)	15,-
Dichtung Abgaskrümmer	79,-
Dichtung Ansaugkrümmer	19,-
Kopfdichtung	135,-
Kopfschraube	4,80
Stößelstange	23,-
Ventildeckeldichtung KORK	26,-
Ventildeckeldichtung Silikon	34,-
Dichtung Wasserflansch	6,-
Froststopfen 36	3,-
Froststopfen 50	5,-
Laufbuchse mit Dichtringen	88,-
Kolben komplett	198,-
Dichtung Deckel Block links	5,40
Dichtung Deckel Block mitte	3,50
Hauptlagersatz	590,-
Anlaufscheiben (2)	110,-
Pleuellagersatz	259,-

Zündkerzenstecker für Steckerspule	66,90
------------------------------------	-------

### 6-Zylinder SISU Motor 7,4 Liter

<u>Ersatzteil</u>	<u>Netto</u>
Pleuelschraube	8,80
Hauptlagerschraube	6,-
Pleuelbuchse	47,-
Zylinderkopf NEU	2900,-
Ventil IN	69,-
Ventil EX	69,-
Ventilfeder weich	12,-
Ventilfeder hart (besser)	15,-
Dichtung Abgaskrümmer	35,-
Dichtung Ansaugkrümmer	21,-
Kopfdichtung	95,-
Kopfschraube	4,80
Stößelstange	23,-
Kopfschraube mit Gewinde	16,-
Ventildeckeldichtung Silikon	9,50
Laufbuchse mit Dichtringen	88,-
Kolben komplett	198,-
Dichtung Deckel Block links	5,40
Dichtung Deckel Block mitte	3,50
Hauptlagersatz	780,-
Anlaufscheiben (2)	110,-
Pleuellagersatz	310,-
Pleuelschraube	8,80
Hauptlagerschraube	6,-
Pleuelbuchse	47,-
Pleuelstangen Satz	920,-

## 6-Zylinder SISU Motor 7,4 Liter

<u>Ersatzteil</u>	<u>Netto</u>
Froststopfen 36	3,-
Froststopfen 50	5,-
Dichtung Ölpumpe	1,50
Dichtung Ölrohr /1	3,50
Dichtung Ölrohr/2	3,50
O-Ring Ölpumpe	3,-
O-Ring Kühlwasser-Abgaskrümmen	6,-
Dichtung Ölwanne	50,-
Dichtring Filterflansch	11,-
Dichtung Steuergehäuse hinten	25,-
Dichtung Steuergehäuse vorn	21,-
Dichtung Kork Deckel Steuergehäuse	6,-
Simmering vorn	19,-
Simmerring hinten	70,-
Dichtung Wasserübertritt	30,-
Dichtung Verschlussblech	15,-
Mutter Kurbelwelle vorne	36,-
Spezialwerkzeug dazu	140,-
Kipphebelwelle komplett (2)	710,-
Nockenwelle	1490,-
Satz Stößel	530,-

## Austauschteile SISU

Motoren und deren Teile sowie Zylinderköpfe müssen tauschfähig sein, d.h. keine mechanischen Beschädigungen wie Risse oder Brüche haben.

<u>Ersatzteil</u>	<u>Netto</u>
Zylinderkopf Austausch 6 Zylinder (2)	2200,-
Zylinderkopf Austausch 4 Zylinder (1)	1250,-
Motor Austausch 6 Zylinder	10210,-
Motor Austausch 4 Zylinder	8810,-
Turbolader 4 Zylinder Holset	890,-
Turbolader 6 Zylinder Upgrade!	1250,-

## Neue Motoren

434 4,9 Liter 4 Zylinder Gasmotor	11310,-
634 7,4 Liter 6 Zylinder Gasmotor	15485,-

## Schmierung

<u>Ersatzteil</u>	<u>Netto</u>
Ölfilter SISU	15,-
Gasmotorenöl Kurrer GEO Ultra 3030 Faß 208L frei Haus	880,-
Generatorfett Extra High Temp OKS Kartusche	48,-

***NEU ab 2023! Umbausätze auf SISU-Motor mit und ohne Aufladung und Ladeluftkühlung inclusive Motortech Zündanlage, und allem Zubehör!***

***Ab € 18.590, -***

***30 KW Version ebenfalls lieferbar!***

---